

Ubicazione	tipo pista	segnaletica orrizontate	segnaletica verticale	tipo di separazione	problema	Proposte
S. Sebastiano (al n. 52)	mono direzionale	sì	sì	striscia colorata	linea gialla interrotta	
S. Sebastiano incr. Vic Ghiaccio	mono direzionale	sì	sì	cordolo/striscia	sconnessa	
S. Sebastiano	mono direzionale	sì	sì		dossi in cemento	
via 2 giugno	mono direzionale	sì	sì	cordolo/striscia	pali luce su pista	
via 2 giugno	mono direzionale	sì	sì	cordolo/striscia	auto a velocità elevata	
via Diaz incr. Adamello	mono direzionale	no	no	cemento	sconnessa (in costruzione)	
benedetto croce ultimo tratto verso Soriano	bidirezionale	sì	sì	cordolo	buono stato, qualche crepa	
via europa c/o parch. Pertini	bidirezionale	sì	sì	cordolo	sconnessa	
via europa incrocio con via 4 novembre	bidirezionale				ingresso pista ciclabile -non ben indicato	Segnaletica orrizontale, colorare la strada
via europa, 52	bidirezionale	sì	sì	cordolo	sconnessa	
via europa, 60					vetri sulla pista	
via europa incr parini	bidirezionale	sì	sì	cordolo	cartello coperto da piante	
via europa					pista interrotta tra via N Sauro e via Turati	Spostamento sede stradale o percorso alternativo. Verificare quale opere si stanno facendo (rotonda)
via europa incr vecchia postale	bidirezionale	sì	sì	cordolo	attraversamento della circonvallazione pericoloso	
via europa turati-piscine	bidirezionale	sì	sì	cordolo	sconnessa	
via leopardi parch parco					tombino con taglio parallelo	
via leopardi	mono direzionale			striscia colorata	in alcuni punti è molto stretta	
via roma - case nuove	bidirezionale	sì	sì	bitume colorato/cordolo	larghezza ridotta	

Ubicazione	tipo pista	segnaletica orrizzontate	segnaletica verticale	tipo di separazione	problema	Proposte
S. sebastiano	mono direzionale	sì	sì	cordolo, striscia	segnaletica orrizzontale sbiadita, cordoli poco evidenti per pedoni e anziani (cordolo e striscia gialla): è facile inciampare.	
via Archimede	mono direzionale	sì	sì	cordolo, striscia	ci sono sconnessioni; negli incroci i cordoli sono stati rimossi; in alcuni punti c'è il terriccio; collegamento con molte piste (filippetti, b. croce); manto poco resistente	Creare collegamento anche nel parco (bosco in città)
via B. Croce 3m rotonda circonvallazione	bidirezionale	sì	sì	cordolo	tratto iniziale fronde sporgenti e manutenzione verde; attraversamenti percepiti poco sicuri a causa delle auto che arrivano ad alta velocità; segnaletica orrizzontale sbiadita; manto pista sconnesso	
via Della repubblica, 43	bidirezionale	no	sì, da integrare	cordolo	Segnaletica orrizzontale assente; attraversamento pericoloso; n43 sporca; mancano cestini presso luoghi sensibili; illuminazione?; n 33 largh 1.50m; via terranova, via lamarmora direzione ? Sgnaletica orrizzontale inesistente-sporcizia-sconnessioni	al n 43; Aggiungere specchio e segnaletica. Aggiungere cestini. Presso via Terranova manca il raccordo (a cosa serve la striscia verso le case verdi?). Al n.33 è poco chiara la direzione
via terranova/via filippetti	mono direzionale	sì	sì	striscia colorata	collegamento via villoresi-via filippetti pcpo sicuro; tegole sporgenti; raccordo via filippetti via terranova	Problema di sicurezza. Cosa fare?
via villoresi	mono direzionale	sì, da rinnovare	sì	striscia colorata	svolta tra via villoresi e via s. sebastiano, sporcizia	Problema di sicurezza. Cosa fare?